


LEGENDA

- Tampa de poço de visita das redes existentes.
- Registro de ramais de distribuição das redes existentes.



1. MEIO-FIO DE CONCRETO
2. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM ESPESSURA MÉDIA 3CM) CAPA DE ROLAMENTO ESPESSURA MÉDIA 4CM)
3. BASE - PARALELEPÍPEDO DE GRANITO - EXISTENTE
4. SUB-BASE DRENANTE EM ATERRO ARENOSO - EXISTENTE
5. SUB-LEITO EXISTENTE

	PREFEITURA DE PELOTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO	DATA: OUTUBRO/2010 8316 AC&e-75uCC NOVEMBRO/2011
	D7C; F5A5 89 579@F5uCC 8C 7F9G7=A9BHC 1 D67	
A=B-GHMF-C 85G 7-8589G		
: B< -G 1 1 B8C B57-CB5@89< 56+FuCC 89 -BHDf9G9 GC7-5@		
7CBGH1 uCC 89 D5J-A9B1FuCC 1 F65B5		
@C758NSuCC F1 5 HF589BHG b579GCC /E65@G5L1 D9@CHG 1 FG		
F9GCBGA19W14 7B-7C: ADEMAR DALLA ROSA - ENG. CIVIL - CREA RS 081.900	ESCALA: 1:1000	PROJETO EXECUTIVO
9W66CF5uCC 8C DFC-48C ADEMAR DALLA ROSA - ENG. CIVIL - CREA RS 81.900	PRANCHA: 02	
7CCF89B5uCC. 8B: ~<CC<Gv HEF589G 1B1 8P9C1 7F95 FG (, ~ % G87F8B3F-C A1 B-7-DS#89 C0F5G		