



- A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.
- A esquadria deverá ser tratada contra a ação de insetos xilófagos com produto adequado.
- A esquadria deverá ser pintada na cor similar à existente.
- Todas as ferragens devem ser tratadas contra ferrugem.

Legenda:

 Intervenção na madeira






Foto Interna



1° Pavimento

 <p>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA</p>	<p>PROPRIETÁRIO</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b></p>		<p>EQUIPE</p>		<p>DATA</p> <p><b>maio/2018</b></p> <hr/> <p>ESCALA</p> <p><b>1:25</b></p> <hr/> <p>PRANCHA</p> <p><b>A<sub>12</sub> 46</b></p>
	<p>LOCAL</p> <p><b>Praça Cel. Pedro Osório, 2 Pelotas - RS</b></p>		<p>Arq. Liciane Almeida</p> <p>CAU A26443-1</p>		
	<p>DESCRIÇÃO</p> <p><b>Restauração das esquadrias - fachada sul</b></p>		<p>Arq. Fábio Caetano</p> <p>CAU A26736-8</p>		
	<p>ESTAGIÁRIOS</p> <p><b>Lilianne Nicolette e Xana Porto</b></p>		<p>Arq. Laura Zambrano</p> <p>CAU A27998-6</p>		
	<p>RESPONSÁVEL</p> <p><b>Arq. Carolina de Castro Neves</b></p>		<p>Arq. Marta da Rosa e Silva</p> <p>CAU A33619-0</p>		