



Ficha de Diagnóstico	Nº 29
Local: Sala 29 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 8,00 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 2,00 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Desagregação do reboco. Agente: Umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Impermeabilização da parede, e reconstituição do revestimento. Quantificação dos serviços: Forro: 20,00m².</p> <p>4. Piso Material: madeira. Manifestações patológicas: Sem manifestações.</p> <p>5. Rodapé Material: madeira. Manifestações patológicas: Sem manifestações.</p> <p>OBS: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

contra a ação destes insetos.



Foto 2



Foto 3