



Ficha de Diagnóstico	Nº 25
Local: Sala 25 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 2,50 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 11,00 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco e azulejo. Manifestações patológicas: Presença de trincas. Faltam azulejos. Agente: Ação do tempo e provável sobrecarga da cobertura. Procedimento para recuperação: Estabilização das trincas por grampeamento. Execução de novos azulejos no mesmo padrão do existente. Quantificação dos serviços: Parede: 1,30 m².</p> <p>4. Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado em declive leve. Agente: Acomodação do solo e contrapiso. Procedimento para recuperação: Limpeza e conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 19,21m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: ladrilho hidráulico.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 17,31 m.

OBS: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 2



Foto 3