



<b>Ficha de Diagnóstico</b>	<b>Nº 23</b>
<b>Local: Sala 23</b> <b>Andar: Térreo</b>	<b>Planta nº L 03/23</b>
<b>Data:</b> outubro de 2019	
<p><b>1. Forro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Descascamento da pintura. Desgaste.  <b>Agente:</b> Ação do tempo.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Lixar, emassar e pintar.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Forro: 12,97 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>2. Rodaforro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Descascamento da pintura. Desgaste.  <b>Agente:</b> Ação do tempo.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Lixar, emassar e pintar.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Forro: 15,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>3. Paredes</b>  <b>Material:</b> reboco e azulejos.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Revestimento em azulejos danificado. Partes faltantes (próximo a janela).  <b>Agente:</b> Deformação estrutural, ação do tempo.  <b>Procedimento para recuperação:</b> Reconstituição do revestimento. Execução de novo reboco. Restauração e colocação de azulejos brancos.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Parede reboco: 15,00 m<sup>2</sup>.  Revestimento azulejos: 10,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>4. Piso</b>  <b>Material:</b> pedra natural e madeira.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Inexistente.  <b>Agente:</b> Inexistente.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Limpeza, conservação.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Limpeza e conservação: 12,97m<sup>2</sup>.</p>	 <p><b>Fotos</b></p>  <p><b>Foto 1</b></p>

**5. Rodapé**

**Material:** ladrilho hidráulico.

**Manifestações patológicas:**

Inexistente.

**Agente:**

Inexistente.

**Procedimento para recuperação:**

Limpeza e conservação.

**Quantificação dos serviços:**

**Rodapé:** 13,24 m.

**OBS:** Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



**Foto 2**



**Foto 3**

