



Ficha de Diagnóstico	Nº 06
Local: Sala 6 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 3,36 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 3,70 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Reboco danificado (desagregação). Agente: Ação do tempo e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Impermeabilização e execução de reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 1,20 m².</p> <p>4. Piso Material: madeira. Manifestações patológicas: Afundamento e degradação. Agente: Acomodação do barroteamento, umidade ascendente, ação de insetos xilófagos. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, substituição das pates comprometidas do barroteamento, imunização contra insetos xilófagos e execução de piso. Quantificação dos serviços: Piso: 13,45 m².</p>	 <p>S.06</p> <p>Fotos</p> 

5. Rodapé

Material: madeira.

Manifestações patológicas:

Apodrecido.

Agente: Ação do tempo.

Procedimento para recuperação:

Execução de rodapé.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 3,70m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.

Foto 1



Foto 2