

Ficha de Diagnóstico	Nº 09
Local: Sala 9 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 1,00 m².</p> <p>2.Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 3,00 m.</p> <p>3.Paredes Material: azulejo. Manifestações patológicas: Reboco danificado (desagregação), fissura e bolor. Agente: Ação do tempo, recalque diferencial e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Limpeza e execução de reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 26,00 m² (limpeza) e 1,00 m² (reboco).</p> <p>4.Piso Material: ladrilho hidráulico tipo 13 Manifestações patológicas: Inexistente Agente: Inexistente Procedimento para recuperação: Substituição do piso por réplica. Quantificação dos serviços: Piso: 2,54 m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: ladrilho hidráulico.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente: Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 5,51 m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 2