


Ficha de Diagnóstico	Nº 04
Local: Sala 4 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 4,00 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 3,75 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco. Sem manifestações patológicas.</p> <p>4. Piso Material: madeira. Manifestações patológicas: Afundamento. Agente: Acomodação do barroteamento e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, substituição das pates comprometidas do barroteamento e execução de piso. Quantificação dos serviços: Piso: 15,52 m².</p> <p>5. Rodapé Material: madeira. Manifestações patológicas: Apodrecido. Agente: Ação do tempo. Procedimento para recuperação: Execução de rodapé.</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 3,75m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.




Foto 2