

Ficha de Diagnóstico	Nº 08
Local: Sala 8 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 16,00 m².</p> <p>2.Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 13,00 m.</p> <p>3.Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Reboco danificado (desagregação), fissura e umidade ascendente. Agente: Ação do tempo, acomodação do solo e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Impermeabilização e execução de reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 30,00 m².</p> <p>4.Piso Material: ladrilho hidráulico tipo 03. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado com declive leve. Agente: Acomodação do solo e do contrapiso. Procedimento para recuperação: Limpeza e conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 31,31 m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>  <p>Foto 2</p>

5. Rodapé

Material: ladrilho hidráulico.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexiste.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 20,16m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 3



Foto 4