



Ficha de Diagnóstico	Nº 11
Local: Sala 11 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido e com bolor. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 2,56 m².</p> <p>2. Paredes Material: azulejo. Manifestações patológicas: Presença de trincas e descolamento de azulejos. Agente: Ação do tempo e provável sobrecarga da cobertura. Procedimento para recuperação: Estabilização das trincas por grampeamento. Restauração dos azulejos existentes e execução de novos no mesmo padrão do existente. Quantificação dos serviços: Azulejos: 2,00 m².</p> <p>3. Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Pisos faltantes. Agente: Ação humana. Procedimento para recuperação: Remoção do piso cimentado, nivelamento de base, execução de ladrilho hidráulico. Limpeza e conservação. Quantificação dos serviços: Execução de piso de ladrilho: 0,36 m². Limpeza e conservação: 2,56m².</p> <p>4. Rodapé Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Inexistente. Agente: Inexistente. Procedimento para recuperação: Limpeza e conservação. Quantificação dos serviços: Rodapé: 5,70 m.</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 2



Foto 2