

Ficha de Diagnóstico	Nº 19
Local: Sala 19 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Não apresenta patologias. Procedimento para recuperação: Verificar a fixação do forro. Quantificação dos serviços: Forro: 25,97 m².</p> <p>2.Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Não apresenta manifestações patológicas.</p> <p>3.Paredes Material: reboco e azulejos. Manifestações patológicas: Apresenta rachadura na verga em ambos os lados. Agente: Deformação estrutural. Procedimento para recuperação: Estabilização das trincas por grampeamento. Execução de novo reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 4,00 m².</p> <p>4.Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado em declive leve, declive médio e declive acentuado. Agente: Acomodação do solo e contrapiso. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso com declive médio e acentuado, nivelamento de base com malha metálica no declive acentuado, nivelamento de base no declive médio, limpeza dos ladrilhos removidos e execução. Limpeza, conservação. Quantificação dos serviços: Nivelamento de base com declive médio: 2,00m². Nivelamento de base com declive acentuado: 4,40m². Substituição com perda de peça declive médio (30%): 0,60m². Substituição com perda de peça declive acentuado (30%): 1,32m². Limpeza e conservação: 25,97m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: cerâmico.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 17,48 m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 2



Foto 3