

Ficha de Diagnóstico	Nº 16
Local: Sala 16 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 8,07 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 5,70 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco e azulejo. Manifestações patológicas: Azulejos danificados. Agente: Ação humana e do tempo. Procedimento para recuperação: Restauração dos azulejos existentes. Quantificação dos serviços: Parede: 1,00 m².</p> <p>4. Piso Material: ladrilho hidráulico tipo 02. Manifestações patológicas: Piso ladrilho hidráulico desnivelado com declive médio. Agente: Acomodação do solo e do contrapiso. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, nivelamento de base com malha metálica, limpeza do ladrilho removido e execução. Limpeza, conservação. Quantificação dos serviços: Nivelamento de base: 16,65 m². Perda na substituição: 4,70m². Limpeza e conservação: 32,13m².</p>	 <p>S.16</p> <p>Fotos</p> 

5. Rodapé

Material: cerâmica.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 10,33 m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.

Foto 1



Foto 2



Foto 3