
X01
X02
X03
A
9050
470
4000
4000
580
W410X38.8 L= 4470
W410X38.8 L= 4000
W410X38.8 L= 580
Y01
Y02
414
305
222
150
150
150