

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.
- A esquadria deverá ser tratada contra a ação de insetos xilófagos com produto adequado.
- A esquadria deverá ser pintada na cor similar à existente.
- Todas as ferragens devem ser tratadas contra ferrugem.

Legenda:

Intervenção na madeira








Foto Interna



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS Praça Cel. Pedro Osório, 2 Pelotas - RS Restauração das esquadrias - fachada sul	EQUIPE	DATA	maio/2018
			ESCALA	1:25
			PRANCHA	A 18 46
			Arq. Liciane Almeida CAU A26443-1 Arq. Paulina von Laer CAU A26443-1	
	RESPONSÁVEL	Arq. Fábio Caetano CAU A26736-8 Arq. Laura Zambrano CAU A27998-6 Arq. Marta da Rosa e Silva CAU A33619-0	Arq. Liciane Almeida CAU A26443-1 Arq. Paulina von Laer CAU A26443-1	
			Arq. Fábio Caetano CAU A26736-8 Arq. Laura Zambrano CAU A27998-6 Arq. Marta da Rosa e Silva CAU A33619-0	
			Arq. Liciane Almeida CAU A26443-1 Arq. Paulina von Laer CAU A26443-1	
			Arq. Fábio Caetano CAU A26736-8 Arq. Laura Zambrano CAU A27998-6 Arq. Marta da Rosa e Silva CAU A33619-0	