



P 4/1



OBSERVAÇÕES GERAIS:


- A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.
- A esquadria deverá ser tratada contra a ação de insetos xilófagos com produto adequado.
- A esquadria deverá ser pintada na cor similar à existente.
- Todas as ferragens devem ser tratadas contra ferrugem.

Legenda:


Intervenção na madeira



Foto Interna



1º Pavimento

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA	<b>PROPRIETÁRIO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS <b>LOCAL</b> Praça Cel. Pedro Osório, 2 Pelotas - RS <b>DESCRIÇÃO</b> Restauração das esquadrias - fachada sul <b>ESTAGIÁRIOS</b> Lilianne Nicolette e Xana Porto	<b>EQUIPE</b> Arq. Fábio Caetano CAU A28736-8 Arq. Laura Zambrano CAU A27998-6 Arq. Marta da Rosa e Silva CAU A33819-0	<b>DATA</b> maio/2018 <b>ESCALA</b> 1:25 <b>PRANCHA</b> A 08 46