












SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS À IMPLANTAR  
EIXO LADO DIREITO – PISTA SENTIDO SUL-NORTE

PLACAS	DIMENSÕES ( m )	QUANTITATIVOS		
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	SUPORTES AÇO GALVANIZ. TIPO
 R-1	L=0, 25	0+035  0+345  1+592*	0+035 0+111 0+190 0+300*  0+352 0+383 0+490* 0+566  0+642 0+985 1+060 1+222 1+437 1.565 1+640	N° 1 (15 un) N° 4 (3 un)
 R-6b	ø0, 50		0+045 0+120 0+200 0+245* 1+253* 1+270* 1+300* 1+335* 1+365* 1+395* 1+500* 1+575* 1+645	N° 1 (4 un) N° 4 (9 un)
 R-6a	ø0, 50		0+387* 0+440 0+495 0+570 0+610 0+650 0+700* 0+740* 0+800 0+850 0+898 0+940 0+990 1+048 1+095 1+158 1+610* 1+675*	N° 1 (13 un) N° 4 (5 un)
 R-24a	ø0, 50	0+040 0+105 0+185 0+293  0+355 0+375 0+485 0+560  0+638 0+980  1+039*  1+198  1+220 1+430 1+558 1+635	0+020*  0+328  0+590*  1+025  1+212*	N° 1 (17 un) N° 4 (4 un)
 R-19b	ø0, 50		0+056* 0+176* 0+213* 0+355* 0+420* 0+552* 0+700* 0+828 0+958 1+078 1+272* 1+420	N° 1 (4 un) N° 4 (9 un)
		1+540*		

\*Obs.: Placa fixada em poste  
através de braçadeiras  
metálicas e braquetes.

PLACAS	DIMENSÕES ( m )	QUANTITATIVOS		
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	SUPORTES AÇO GALVANIZ. TIPO
 R-4a	ø0, 50	1+192		N° 1 (1 un)
 A-32b	L=0, 45	0+885  1+188	0+005 0+050 0+272 0+533 0+600 0+750  1+005 1+042 1+185  1+190 1+220 1+393 1+540* 1+688	N° 1 (15 un) N° 4 (1 un)
	0, 30x0, 90	1+183		N° 1 (1 un.)
 RETORNO	1, 5x0, 50	1+107 1+156		N° 1 (2 un.)

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b> UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP		
<b>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</b> Eduardo Leite - Prefeito Municipal   Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP			
PROJETO:		ARQUIVO:	
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		MUJK-02-PESNR05.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DATA:	
ENG° JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		SET/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA:	
		S/E	
TRECHO:		REVISÃO:	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		R05	
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA		PRANCHA:	
NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO		06/08	