



J 2/4




OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.
- A esquadria deverá ser tratada contra a ação de insetos xilófagos com produto adequado.
- A esquadria deverá ser pintada na cor similar à existente.
- Todos os orifícios de drenagem das esquadrias deverão ser limpos e desobstruídos.

Legenda:	
	Aplicar massa de vidro
	Intervenção na madeira



Foto Interna



1º Pavimento

	PRÓPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		DATA	
	LOCAL	DESCRÇÃO	ESTAGIÁRIOS	EQUIPE	Arq. Liciane Almeida CAU A 25007-4	maio/2018
					Arq. Fábio Caetano CAU A28736-8	ESCALA
					Arq. Laura Zambrano CAU A27998-6	1:25
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA		Restauração das esquadrias - fachada sul		Arq. Marta da Rosa e Silva CAU A33619-0		PRANCHA
		Lilianne Nicolette e Xana Porto		Arq. Carolina de Castro Neves CAU A53708-0		A 13 46