



<b>Ficha de Diagnóstico</b>	<b>Nº 32</b>
<b>Local: Sala 32</b> <b>Andar: 2º Pavimento</b>	<b>Planta nº L 04/23</b>
<b>Data:</b> outubro de 2019	
<p><b>1. Forro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Biodeterioração da madeira.  <b>Agente:</b> Insetos xilófagos.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção de perfurações. Imunização contra insetos xilófagos.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Forro: 33,12 m².</p> <p><b>2. Rodaforro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Biodeterioração da madeira e apodrecimento.  <b>Agente:</b> Insetos xilófagos. Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Rodaforro: 11,50 m.</p> <p><b>3. Paredes</b>  <b>Material:</b> papel de parede sobre reboco.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Desgastado.  <b>Agente:</b> Ação do tempo.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Remoção do papel de parede e recuperação do reboco.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Parede: 49,68 m.</p> <p><b>4. Piso</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Sem manifestações.</p> <p><b>5. Rodapé</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Sem manifestações.</p> <p><b>OBS:</b> Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.</p>	 <p><b>Fotos</b></p>  <p><b>Foto 1</b></p>



**Foto 2**



**Foto 3**